



CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Nous certifions par le présent document que le compresseur décrit ci-dessous a été enregistré dans le cadre du programme de garantie ASSURE proposé par la société CompAir S.A.

Rewarranty Assure 28.000 Hours

Numéro d'enregistrement	WR-2010-0023140
Propriétaire enregistré	UNIDECOR
Lieu	CHATTE
Prestataire de services	SFACS INDUSTRIE
Lieu	Quartier les Meilles 26350 MONTRIGAUD
Enregistré par	BERNARD BOUSSAINGAULT
N° de série	100010817-0128
Modèle	L45SR-13 400V/50HZ/IP23 Euro Standard
Garantie	Rewarranty Assure 28.000 Hours
Date Enreg.	26/07/2007
Valable jusqu' au	
Limite de la Garantie	28000 Hours

Signé

Aaron Ravenscroft
Responsable des Garanties Pour
CompAir

Heures Totales
6375

Sté COMPAIR France S.A.S

A l'attention de M.DUBOC
(Responsable sce Après Vente)

BP 50061
77551 MOISSY CRAMAYEL

Objet : Garantie Assure Compair sur nos machines

Monsieur,

Nous vous prions de noter par la présente, que la maintenance du ou des
compresseurs à vis ref : L.45SR N° série : 100010817/0128


Est confiée ce jour à votre partenaire régional, Agréé Compair, SFACS
Industrie (bureaux et ateliers : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD)

Fait pour valoir ce que de droit,

Courtoisement

Mme / Mr agissant en qualité de Responsable de la sté... BOUET.....
STE UNIDECOR

Le : 20/04/10 (Date, tampon et signature)



UNIDECOR
20/04/2010

monique adresse client

Nb : En complément au contrat de maintenance ci-joint !

BP n°115
21° La Gloriette
38160 - CHATEL

Sté COMPAIR France S.A.S

A l'attention de M.DUBOC
(Responsable sse Après Vente)

BP 50061
77551 MOISSY CRAMAYEL

Objet : Garantie Assure Compair sur nos machines

Monsieur,

Nous vous prions de noter par la présente, que la maintenance du ou des
compresseurs à vis ref : *L45SR* N° série : *100010817/0128*

Est confiée ce jour à votre partenaire régional, Agréé Compair, SFACS
Industrie (bureaux et ateliers : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD)


Fait pour valoir ce que de droit,

Courtoisement

Mme / Mr agissant en qualité de Responsable de la sté.....*BOUET*.....

STE UNIDECOR

Le : *20/04/10* (Date, tampon et signature)



UNIDECOR
20/04/2010

Nb : En complément au contrat de maintenance ci-joint !

CE BILAN DE SANTÉ EST OBLIGATOIRE POUR		EXTENSION DE GARANTIE <input type="checkbox"/>	RENOUVELLEMENT DE GARANTIE <input checked="" type="checkbox"/>
MODÈLE L45SA	N° DE SÉRIE 100010817/0128	HEURES DE FONCTIONNEMENT 6375 Hrs	DATE DE MISE EN ROUTE SUR SITE
N° de série bloc-vis EK140NK / 0985 06 07		N° de série du moteur N°1533 / C20608/171	
Utilisateur/Lieu d'installation de la machine/Adresse STÉ UNIDECOR BP n° 115 - 2^e - la Gloriette 38760 - CHATTE		Distributeur SFACS Industrie Adresse de livraison : Quartier les Meuilles 26350 MONTRIGAUD Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01	
N° de téléphone 04-76-64-80-20		Précédent prestataire de service	
Interlocuteur		Précédent type d'huile et fabricant huile COMPAIR	
Type de système de refroidissement par eau (Eau perdue/Tour/Radiateur)		Environnement (Propre/Sale/Autres) Propre	
Bilan de santé – Liste de contrôle			
1. Principales prestations effectuées		4. Installation	
2. Vérification des pièces		<input type="checkbox"/> 4.1. Toute la tuyauterie a été vérifiée et déclarée en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.2. Tous les câbles électriques entrants ont été vérifiés et déclarés en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.3. Tous les fusibles ont été vérifiés et déclarés en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.4. La ventilation a été vérifiée et déclarée en bon état <input checked="" type="checkbox"/>	
2.1. Le filtre à air a été remplacé par une pièce d'origine par Compair 2.2. Le filtre à huile a été remplacé par une pièce d'origine par Compair 2.3. Le séparateur d'huile a été remplacé par une pièce d'origine Compair 2.4. Rempli avec de l'huile agréée par Compair		5. Vérifications du circuit électrique	
3. Vérifications mécaniques		<input checked="" type="checkbox"/> 5.1. Les câblages du système de contrôle sont bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.2. Les câblages du démarreur sont bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.3. Câblages du moteur bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.4. L'isolation du moteur principal et l'isolation du moteur du ventilateur ont été vérifiées, >2m ohms <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.5. Les vérifications d'intensité du moteur principal et du moteur du ventilateur ont été effectuées et sont correctes <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.6. Le temps de démarrage Étoile/Triangle est correct en fonction de la taille du moteur et de la tension <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.7. L'état du câblage a été vérifié et déclaré satisfaisant <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5.8. Le réglage du pressostat/étalonnage du transducteur de pression est correct <input checked="" type="checkbox"/>	
3.1. Recherche de fuites d'air/d'eau effectuée 3.2. Les filtres d'entrée d'air du caisson sont propres 3.3. Le refroidisseur final et le refroidisseur d'huile sont propres 3.4. Le filtre à air de régulation d'air est propre 3.5. L'électrovanne d'évacuation des condensats est propre 3.6. Le filtre d'évacuation des condensats est propre 3.7. Les filtre et gicleur de reprise d'huile sont propres 3.8. Le filtre d'entrée d'eau de refroidissement est propre 3.9. L'intérieur du refroidisseur à eau a été inspecté et nettoyé 3.10. Le réservoir à pression a été inspecté et est en état de fonctionnement 3.11. Les boulons du couvercle de la cuve du réservoir-séparateur sont serrés avec un couple correct 3.12. La tension de la courroie de transmission est correcte 3.13. Mesures S.P.M. effectuées – Copie jointe		6. Vérifications liées au fonctionnement	
<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case appropriée ou laisser en blanc selon le cas		<input type="checkbox"/> 6.1. La régulation proportionnelle est correctement réglée <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.2. Le compresseur démarre, marche en charge, marche à vide et s'arrête correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.3. Le réservoir-séparateur se met à vide correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.4. Les réglages de la pression sont compris dans les limites de pression maximum du constructeur <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.5. La température d'huile en fonctionnement se situe dans les limites autorisées <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.6. L'évacuation des condensats fonctionne correctement <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.7. Le système d'arrêt d'urgence fonctionne correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.8. L'arrêt sur défaut température air/huile fonctionne <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.9. Les sécurités moteur principal et ventilateur fonctionnent <input checked="" type="checkbox"/>	
		DATE À LAQUELLE LA RÉVISION PRINCIPALE ET LE BILAN DE SANTÉ ONT ÉTÉ EFFECTUÉS 22/04/2010	
Détails relatifs à tous les travaux supplémentaires effectués en vue de se mettre en conformité avec les exigences du renouvellement de garantie			
Contrat de service souscrit <input checked="" type="checkbox"/> oui/non			
Signature du client M. A. H. M.		Signature du distributeur	
Date 96/05/10		Date 16-04-2010	
Cadre réservé au S.A.V. de CompAir			
Demande <input type="checkbox"/> Approuvée <input type="checkbox"/> Refusée		N° d'enregistrement	
(Cocher la case appropriée)			
En cas de refus, veuillez en indiquer la raison		Signature	
		Date	

SFACS Industrie
 Société Fluides Air Comprimé Services
 Sarl au Capital de 8000,00 €
 Siège Social : 24 Avenue Joannès Masset
 Bât 3 - Immeuble IBS - 69009 LYON
 Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
 Site Web : www.sfacs-industrie.fr
 Siret : 518 702 998 00015 - RCS LYON - FR 865 187 029 98